



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головне управління Держсанепідслужби у
Донецькій області

(назва установи)

вул.Любавіна, 3, м.Донецьк, 83015

(місцезнаходження)

(062) 381-37-08, факс.(062) 335-89-04

Головний державний санітарний лікар Донецької області

(посада)

С.В. Моховик

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.09. 2013р.

№ 05.03.02-04/82291

Суміш PLATO Fixer Г.2.3К6 за ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 "Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 23.64.10-00.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

застосовують під час будівництва, ремонту, реконструкції будинків і споруд промислового та цивільного призначення

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТДВ "СІНІАТ", Україна, 84500, м. Артемівськ, Донецької обл., 2-й провулок Ломоносова, 3, код ЄДРПОУ: 00290601

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТДВ "СІНІАТ", Україна, 84500, м. Артемівськ, Донецької обл., 2-й провулок Ломоносова, 3, код ЄДРПОУ: 00290601

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

- міграція шкідливих речовин в повітряне середовище не повинна перевищувати ГДК, мг/м.куб: формальдегід - 0,003; фенол - 0,003; вуглецю оксид - 3,0, акрилонітрил - 0,03, метилакрилат - 0,01, метилметакрилат - 0,01, бензол - 0,1, толуол - 0,6, ксилол - 0,2, метиловий спирт - 0,5, вінілацетат - 0,15, етилацетат - 0,1, ацетальдегід - 0,01, стирол - 0,002, циклогексанон - 0,04, пропиловий спирт - 0,3;
- сумарна питома активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг згідно НРБУ-97

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При транспортуванні, зберіганні, використанні слід дотримуватись вимог ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 та рекомендацій виробника. Працюючі повинні використовувати засоби індивідуального захисту та спецодяг згідно галузевих норм. Утилізація - згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміш PLATO Fixer Г.2.3К6 за ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 "Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10.09.2018р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: при виробництві: контроль повітря робочої зони - концентрація кальцію сульфату напівгідрату в повітрі робочої зони/атмосферному повітрі не повинна перевищувати ГДК=2,0/0,15 мг/м.куб (ГОСТ 12.1.005-88/ДСП 201-97); щорічне оновлення "Сертифікату гама-спектрометричних досліджень"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Головне управління Держсанепідслужби у
Донецькій області

вул.Любавіна, 3, м.Донецьк, 83015, тел.: (062)
381-37-08, факс.(062) 335-89-04

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1871/2.1 від 05.09.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заст.керівника експертного підрозділу



В.М.Ковальов